



Stappenplan veilig werken

Asbest | Chroom-6 | Lood | Zware metalen

Zorgeloos en veilig aan de slag!

Gaat u renovatie- of schilderwerkzaamheden uitvoeren? Veiligheid staat voorop! Bij gebouwen van vóór 1994 is er vaak sprake van asbest, en Chroom-6, dat tot 2017 werd gebruikt in verf, primers en coatings, kan schadelijk zijn voor uw medewerkers. Met ons stappenplan weet u zeker dat uw project veilig en goed voorbereid van start gaat. Wij helpen u risico's te minimaliseren en uw werkzaamheden zorgeloos uit te voeren!

- ✓ Asbestinventarisatie (verplicht en actueel rapport)
- ✓ Inspectie op Chroom-6 en andere zware metalen
- ✓ Duidelijke rapportage en volledige ondersteuning



STAP 1

Neem contact op

Neem contact op en geef de details van uw project door. Wij bespreken uw behoeften en de benodigde onderzoeken.

STAP 2

Vooronderzoek

Onze specialisten analyseren beschikbare informatie, zoals bouwjaar, tekeningen en materiaalgegevens.

STAP 3

Inspectie op locatie

We voeren een uitgebreide inspectie uit om asbest en zware metalen (zoals Chroom-6) in kaart te brengen.

STAP 4

Rapportage en advies

Helder rapport met onze bevindingen en aanbevelingen. We zorgen dat het rapport voldoet aan alle wettelijke eisen.

STAP 5

Procescoördinatie

Wij begeleiden u van begin tot eind: van inventarisatie tot eventuele sanering en veilig werken.

STAP 6

Start werkzaamheden

Met onze ondersteuning kunt u met een gerust hart en volledig voorbereid en veilig aan de slag.

